

Varie tecniche

Decapsulati con il decapper universale della Lee, infilati nella fodera di un cuscino, fare nodo in modo che non vadano a spasso, infilare il tutto nella lavatrice e mandare con il programma del "bianco" (chiedere lumi alla signora se non pratici dell'uso della lavatrice) asciugati con compressore o fono o forno ventilato.

Io uso un normale tumbler e graniglia.

Per rinforzare la pulitura ho aggiunto recentemente i "sassi" (buratti) che usano i pulitori di metalli nei burattatori (grossi tumbler industriali).

Da tre ore di "sbaciocciamento" con l'aggiunta dei sassi sono passato a due ore scarse con risultati decisamente superiori.

Anzi....sono talmente brillanti che mi sembrano un po troppo "fighetti" per la pistola di un rude cowboy.

PS: ne metto 200 alla volta, non di più.

Altro metodo semplice, veloce, e supereconomico : mezzo secchio di acqua bollente, un pò di detersivo per piatti, girare i soliti 200 bossoli con una stecca di legno per 5 minuti, risciacquare i bossoli in acqua corrente, farli scolare per qualche minuto e passare al forno per 5 minuti, et voilà il gioco è fatto.....spesa nulla, attrezzatura nulla tempo totale circa 15 minuti.....alla faccia dei tumbler, ultrasuoni e robe varie.

Questo è il mio contributo,, per quel che può servire.